



MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

BEP12



BEP12



Deckel öffnen

- Zum Öffnen der Box die beiden Hebel drücken.
Bei verbautem Halbzylinder vorher Schloss öffnen.
- Der Deckel ist abnehmbar, näheres dazu finden Sie in der Innenseite des Deckels.

Open cover

- To open the box, press the two levers.
With built in half cylinder lock it up before.
- The cover is removable,
for details look inside the cover.



Wandbefestigung

- Die Wandbefestigung erfolgt über die Langlöcher in den Ecken.

Wall mounting

- Wall mounting is possible via the slots in the corners.




Abgesetztes Kabel einführen und an der Zugentlastung befestigen

- Befestigung der Zugentlastung des Kabel (1)
- Möglichkeit zur Befestigung eines Gasblockers mit den großen beigelegten Kabelbindern. (2)
- Einbau einer Kabelverschraubung M25 möglich.
- Mindest Abmantellänge 160cm.

Insert the deposed cable and fix it to the strain relief

- Fix the strain relief of the cable.(1)
- Possibility for fixing a gas blocker with the large attached cable ties.(2)
- It is possible to build in a cable gland M25.
- Minimum stripping 160cm.



Bündelader $\varnothing > 4 \text{ mm}$

- Bei Bündeladern mit einem Durchmesser größer 4 mm ist der obere Haltebügel zu entfernen.
- Das Kunststoffröhrchen muss sich frei bewegen können.

batch wire $\varnothing > 4 \text{ mm}$

- Remove the retaining clip if batch wire with diameter greater than 4 mm.
- The plastic tube must be able to move freely.




BEP12

5





Bündelader einlegen und zur Spleißkassette führen


- Bündelader unter den Haltebügeln in Pfeilrichtung legen und in die Spleißkassette führen.
- Die Bündelader hinter dem Haltebügel absetzen. (1)
- Die Bündelader mit Kabelbindern an der Spleißkassette fixieren. (2)



Insert the batch wire and lead to the splice tray

- Put the batch wire in direction of the arrow under the retaining clips and lead to the splice tray.
- Decant the batch wire behind the retaining clip. (1)
- Fix the batch wire with cable ties on the splice tray. (2)






Fasern spleißen

- Die gespleißten Fasern in den Spleißhalter einlegen. (1)

Splice the fibres

- Place the split cane fibers in the splice holder. (1)




Spleißkassetten Abdeckung aufsetzen

- Abdeckung unter die Rastnasen legen. (2)

Place the splice tray cover

- Place cover under the lugs. (2)



Patchkabel einlegen

- Beim Einlegen der Patchkabel auf den Biegeradius der Kabel achten. (1)
- Die Patchkabel an den dafür vorgesehenen Punkten mit Kabelbindern fixieren. (2)
- Möglichkeit zur Fixierung der Spleißkassette mit einer der beigefügten Schraube M4x8. (3)

Insert the patchcable

- Be careful about the bending radius of the cable when inserting the patch cable. (1)
- Fix the patch cables at the allocated space with cable ties. (2)
- Possibility for fixing the splice tray with an enclosed screw M4x8. (3)

Subject to technical modification.

© DATWYLER - MA - BEP12 - 07/20



www.cabling.datwyler.com

